

**Cosses jonction bout à bout thermorétractables à sertir****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Rétreint 3:1.

**Les plus :**

→ Etanche

**Argumentaire :**

Cosse à sertir avec une pince puis chauffer pour rétreindre la gaine (gaine avec colle pour étanchéité).

Température d'utilisation de -55° à +125°C.

Réf.	Couleur	Type	Dimensions	Section du câble	Conditionnement
02713.50	jaune	cosses jonction	5,5mm	4 à 6mm <sup>2</sup>	sachet

Lot de
x 50